

平成27年度(平成28年3月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
1	火	○南管理棟・サイクルセンター通常営業再開 通常営業を再開しましたが、園路の一部に前日の雪が残っており、貸自転車のみ、雪が溶けた午後から貸し出しとなりました。
2	水	○H28 年度施設利用者一般予約開始 H28 年 4 月～H29 年 3 月までの一般予約が始まりました(やまびこドームを除く)。8 時 30 分からはアルウィンに来られた方を対象に受付を行い、13 時からは電話での予約も受付となりました。
5	土	○第 14 回オープンチャレンジバレーボール大会 @体育館 参加者数:600 人
7	月	○信越放送「3 時は！ららら♪」でアルウィンが特集されました。
18	金	○やまびこドームトップライト改修工事が終了しました。
19	土	○春の松本ランニングフェスティバル 2016 in 信州スカイパーク@陸上競技場～信州スカイロード 10 参加者:個人 1,510 人、ファミリー159 組 ○日本一気持のいいスタジアム大作戦@アルウィン～みどりの交流ゾーン 参加者数:250 人 悪天候の中、多くのボランティアの方々が、アルウィンや周辺をきれいにしようと集まりました。
20	日	○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 0-1 ジェフユナイテッド千葉@アルウィン 来場者数:17,284 人 松本山雅 FC を応援しようと昨年のホーム開幕戦よりも多くの方が来場されました。
26	土	○明治安田生命 J2 松本山雅 FC 3-3 レノファ山口 FC@アルウィン 来場者数:10,895 人



≪3 月≫スカイパークを訪れた方

松本警察署直轄警ら隊 35 名〔警備訓練〕

2. 維持管理・修繕

○18号トイレ修繕

センサー部を取り付けてある陶器カバーが破損した。裏のライニングの上から物が落下して破損した模様。上部カバーの陶器部を交換した。



破損状況確認



破損部拡大



カバー部取寄せ



破損部取外し



センサー部移植



カバー部取替え完了

○陸上競技場機器電源供給用コネクタ防水処理

フィールド内の機器電源用のコンセント回路 1(西側、南側分)の絶縁が低下(0.01MΩ以下)し使用できなくなった。回路 2(北側、東側分)は正常(500MΩ以上)だった。原因を調べたところ、ハンドホール(HH3)内の電源供給用コネクタ部が、使用後にハンドホール側面のフックに掛けられずに底に落ちていたため浸水していた。不良個所のコネクタボディ・プラグを一式交換。他のコネクタについても電源線のコネクタへの導入部の処理が悪く雨水の侵入が見られるため、全箇所(25 個)について融着テープ、絶縁テープにより防水処理を強化する対応をした。



絶縁不良コネクタ



防水処理前



防水処理後



ハンドホール壁への
コネクタ取付状況




コネクタ不良箇所修繕後



ハンドホール内配置状況

○陸上競技場雨樋ジャマ板設置

北側入口・車椅子用スロープに屋根からの雪などが落下し再凍結して危険になっていた。屋根の氷が移動し雨樋を乗り越えて落下する事が分かった。雨樋にジャマ板を取り付けることとした。



対策案



カラー鋼板材料



折り曲げ加工



ジャマ板製作




放送室屋根樋
ジャマ板取付前状況



ジャマ板樋内挿入



既存樋天端にコーキング剤塗布



コーキング剤塗布状況



ジャマ板 ポップリベットで固定

○南管理棟トイレ交換

南管理棟トイレを洗浄便座に取替えた。




着手前



購入した温水洗浄便座



開梱状況



既存普通便座取外し



温水洗浄便座取付状況



試運転完了

○パターゴルフ用フラッグ交換

前回取替えから1年経過し傷みが目立ってきた。全18ホール交換した。



着手前



交換完了

○クライミングウォール安全対策

壁頂部に立つと落下の恐れなどがあるため、利用者が壁頂部に立てない形状のステンレス鋼板製カバーを設置した。



施工前



壁頂部ステンレスカバー取付



注意喚起告知シール貼付



シール貼付・
壁最上部ホルダー撤去



施工完了

3. 植物管理

○競技スポーツゾーン・みどりの交流ゾーンの基本剪定工

修景の向上、近隣への配慮、安全安心空間確保のため実施



施行前



作業状況



完了

○競技スポーツゾーンの樹木粉碎工

園内で発生した剪定枝などをチップとして有効利用するため実施



施行前



作業状況



完了

○競技スポーツゾーン(陸上・補助・多目的)・みどりの交流ゾーン(総合球技場・芝生グラウンド)の
転圧工

不陸整正による安全性向上の為実施



作業状況

○野と花のゾーンの剪定工

修景の向上、安全安心空間確保のため実施



施行前



作業状況



完了

○みどりの交流ゾーン(総合球技場)のエアレーション(バーチドレーン)
芝生の活性化のため施工



作業状況

【3月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費 (円)	外注した場合の 概算費用(円)	差額 (円)
陸上	北側入口・車椅子用スロープに屋根からの雪などが落下し再凍結して危険になる。	屋根の氷が移動し雨樋を乗り越えて落下する事が分かった。雨樋にジャマ板を取り付けることとした。	54,000	100,000	46,000
陸上	フィールド内の機器電源用のコンセント回路1(西側、南側分)の絶縁が低下(0.01MΩ以下)で使用できない。回路2(北側、東側分)は正常(500MΩ以上)だった。	ハンドホール(HH3)内の電源供給用コネクタ部が使用後にハンドホール側面のフックに掛けられずに底に落ちていたため浸水した。不良個所のコネクタボディ・プラグを一式交換。他のコネクタについても電源線のコネクタへの導入部の処理が悪く雨水の侵入が見られるため全箇所(25個)について融着テープ、絶縁テープにより防水処理を強化する対応をした。	65,000	100,000	35,000
アルウィン	除雪機に使用している大型トラックのスターターモーターが空回りするようになった。始動困難になる事も考えられる。	米国から社外品が販売されていたので購入し取り替えた。	34,307	100,000	65,693

4. 有料施設利用状況

	H28年3月	前年同月比	H27年度累計	前年同月比
利用料金収入	2,178,415	-4,231,540	73,451,470	+4,848,045
許可件数	504	-186	7,032	+70
利用者数	46,618	-6,464	859,798	+36,887

5. 今月実施された主な大会・イベント(利用者数1,000人以上)

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
19(土)	春の松本ランニングフェスティバル 2016 in 信州スカイパーク TOY BOX、松本平タウン情報	陸上競技場 ～信州杯杯10	個人 1,510人 ファミリー 159組
20(日)	2016 明治安田生命 J2リーグ 松本山雅FC vs ジェフユナイテッド千葉 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	アルウィン	17,284
26(土)	2016 明治安田生命 J2リーグ 松本山雅FC vs レノファ山口FC 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ	アルウィン	10,895

6. 自主事業



○春の松本ランニングフェスティバル 2016

in 信州スカイパーク

- ・主催:TOY BOX、松本平タウン情報
- ・主管:春の松本ランニングフェスティバル in 信州スカイパーク実行委員会
- ・開催:3/19
- ・場所:陸上競技場～信州スカイロード 10
- ・参加者:個人 1,510 人、ファミリー159 組
- ・今年で5回目となるランニングフェスティバルを開催しました。あいにくの雨模様となってしまいましたが、全国や海外から多くの参加者が来られました。

7. 利用者からの要望等

○来園者より

犬のフンが多数目立ちます。春休みに入り子供たちの数も増え、又、これから遠足など多くの子供が訪れる季節です。フンなどをふみ、悲しい思いにならないよう、より多く注意をうながして欲しいと思います。

⇒巡回や、犬のフン袋設置個所再確認、園内放送などの対応を引き続き行う。